

集合住宅向け規格玄関ドア

FVH series

2021

標準装備の規格化を図ることにより
低コストで厳選されたハイグレードモデルを
お選びいただけます。
進化したFVHシリーズをお届けします。

新たな価値の創造へ

BX

文化シヤッター

便利なデザインシミュレーション機能の紹介

北海道支店ホームページでは『集合住宅向け玄関ドア FVH シリーズ』を紹介しております。
カタログや図面をダウンロードできる機能のほかにお好きなカラー・デザインを選択するだけで
扉イメージ画像をダウンロードできる機能も設けております。
デザイン選定やご提案、プレゼンボード作成にお役立て下さい。


文化シャッター北海道

検索



商品ラインアップ ⇒ 集合住宅向け玄関ドアFVHシリーズ ⇒ 扉デザインシミュレーション


①扉カラーを選択




イサテージP (FU120)



②錠前を選択



③扉意匠を選択



タイプ:DAF1A



画像完成 !!




New Line Up



FVH-COD1A



カラー：シルバーL




カラー：シルバーL

特長：扉面落ち段差とドットプレス。

FVH-KV05



カラー：ウォールナット



カラー：ゴールドL

特長：波型プレスラインと細目モールの
組合せ。

FVH series

いつの時代も変わらない確かな価値がここにあります。
安心できる、快適な住まいの実現を応援します。
ナチュラルでモダンな木目調、シャープなラインプレスは
心地よい光と陰を生み出します。

FVH-DAT2A



カラー：カリンG

FVH-DAF1A




カラー：イサテージC

ステンレスモール




FVH-DAT2A



カラー：メタリックブラウン

特長：プレス溝にモール埋込しています。
※モールはシルバー色のみ

FVH-DAT2A



カラー：カリンR

FVH-DAF1A




カラー：イサテージP

ステンレスモール



FVH-DAF1A



カラー：ウォールナット

特長：プレス溝にモール埋込しています。
※モールはシルバー色のみ

(ご注意) DAT2A、DAF1Aは郵便受の取付が出来ません。

3Colors×2Designs を追加 グレードアップした FVHseries をお届けします。

FVH-DL06



カラー：ゴールドウッドY

FVH-O1M




カラー：ウォールナット

FVH-O1M



カラー：ホワイトA

FVH-O2G



カラー：ブラックA

FVH-O1M



カラー：ローズオーク

FVH-O1M



カラー：ゴールドL

カラーバリエーション×12Colors



シルバーL (FU992)


New



メタリックブラウン (FU748)



ブラックA (FU914)




ゴールドL (FU991)

New




ローズオーク (FU850)




ウォールナット (FU996)

New



イサージC (FU121)




イサージP (FU120)



ゴールドウッドY (FU993)



カリンG (FU994)



カリンR (FU995)



ホワイトA (FU916) [室内色]

※ホワイトAは外部側に使用できます。


デザインバリエーション×7Designs

フラット



タイプ: 01M


モール




タイプ: 02G

プレス

New



タイプ: DL06




タイプ: COD1A

New




タイプ: KV05

プレス&モール




タイプ: DAF1A



タイプ: DAT2A

●化粧モール(02G用)



M16 ステンカラー




M16 ゴールドS

●化粧モール(KV05用)



M2 ステンカラー



M2 ゴールドS

●プレス




DL06



KV05

New



COD1A

New

錠前バリエーション

●レバーハンドル錠錠(標準)


 U9LCLEF497-1L シルバー・ゴールド (美和ロック製)	 GPLCTLK-5LBU シルバー・ゴールド (ゴール製)	美和ロック	U9LCLEF497-1L
			PRLCLEF497-1L
		ゴール TMサムターン付	GPLCTLK-5LBU TM
			VLCTLK-5LBU TM

●プッシュプル錠錠(オプション)


 U9LCPGF714W-1L シルバー・ゴールド (美和ロック製)	 GPLCPXK-5G0E シルバー・ゴールド (ゴール製)	美和ロック	U9LCPGF714W-1L
			PRLCPGF714W-1L
		ゴール TMサムターン付	GPLCPXK-5G0E TM
			VLCPXK-5G0E TM

■オプション：キーチェンジシステムも対応できます。(美和ロックLBシリンダー、オプナスMMXシリンダー)
その他錠前メーカー(アルファredロックPLUS、セキュラMYLOCK、計電産業、シャーロック等)を装着する場合は、お問い合わせください。

標準付属金物

 ドアチェック LCAS22P (シルバー)	 ドアガード NFS-DG08 (シルバー・ゴールド)	 防犯強化ドアスコープ MV-28FSQ (シルバー・ゴールド)	 丁番 NF-4-KJ5 (シルバー・ゴールド)
--	---	---	--

オプション金物

 DSシャッター (シルバー・ゴールド)	 ドアチェック(90°制限) LCAS22P88	●郵便受 (COD1A、KV05、DAT2A、DAF1Aは取付不可)		
 対震丁番 DHT-18 (シルバー・ゴールド)	 戸当(床付) NF-592	 DPS-23 アイボリーホワイト(白色)	 DPS-23 ブラウン	 FP-98 シルバー
				 FP-98 ブロンズ

仕様表

●性能

種 類	特定防火設備
遮音性能	T-1
断熱性能	H-3

●規格寸法


W	800mm
H1 (H2)	1900mm (2000mm)
枠見込	80mm
扉 厚	40mm

●材質


扉	表面材	化粧鋼板 0.6t
	芯 材	ハニカムコア
枠	3方枠	溶融亜鉛メッキ鋼板 1.6t (防錆塗装仕上)
	沓 摺	ステンレス SUS1.5t (ヘアライン仕上)

製品断面図

●縦断面図



●横断面図



■製品保証

保証期間

施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。
(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。
(注3)ドアクロージャーや錠前の保証期間は、上記にかかわらず、別途定めた内容によります。

保証内容

取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。
なお、強風時に雨水が侵入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

免責事項

- ①天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ②製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗、木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらにともなう錆、かび、またはその他の不具合
 - ③製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ④自然現象や使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)
 - ⑤表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)
 - ⑥建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
 - ⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪使用にともなう接触部分の摩耗・傷・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化、またはこれらにともなう錆などの不具合
 - ⑫施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

■お手入れ方法

1)外部設置建具

●スチール、ステンレス、アルミ製品共通

- ・雨などにより、泥、ほこりなどが付着しますと錆の発生を早め、美観上からも好ましくありません。
- ・製品が汚れた場合は、ぬれた布などで汚れを落とした後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・それでも落ちない汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤溶液を使用したのち、洗剤の成分が残らない様に水を軽く絞った布でよく拭き取って、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・強風の際(特に台風の場合)は、塩分が内陸部まで飛来することがあり、建具に付着して錆を促進させることがありますので、風が収まった後、できるだけ早い時期の清掃が必要です。

(注意事項)

- ・お手入れの際には、柔らかい布をご使用ください。
- ・製品へのキズを避けるため、金属ブラシ、たわし、みがき粉等の硬いものでこすらないでください。
- ・製品にキズが付くと、錆の原因となります。
- ・酸性またはアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、ガンソリン、殺虫剤などの有機溶剤は、塗膜の剥がれ、変色や腐食の原因となりますので絶対に使用しないでください。

●ステンレス部品の注意事項

- ・ステンレスは錆びない素材と考えられがちですが、絶対に錆びない素材ではありません。通常、塗装など表面処理をしない状態で用いられるので、清掃も頻繁に必要です。
- ・初期の錆については、ぬるま湯で薄めた中性洗剤溶液を使用したのち、洗剤の成分が残らない様に水を軽く絞った布でよく拭き取って、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・泥、ほこり、塩分、排気ガス中の有害成分、洗浄薬液、もらい錆の付着は、ステンレス自身の錆に発展しますので、早めの清掃が必要です。

●お手入れ回数目安

(1年あたりの回数)

	海岸地帯	工業地帯	市街地	田園地帯
スチール(塗装品)	1~4	1~3	1~2	1
ステンレス(素地)	10~12	8~10	8~10	4~6
アルミ(クリア塗装)	1~4	1~3	1	1

●スチール塗装品の再塗装

再塗装時期は、塗料種類や環境により異なりますが、3~7年に1度が適当です。

2)内部設置建具

●スチール、ステンレス、アルミ製品共通

- ・水でぬらし硬く絞った布で清掃します。汚れがひどい時には、水または中性洗剤を薄めた溶液で拭き取り、洗剤を使用した場合は、洗剤の成分が残らない様に水を軽く絞った布でよく拭き取って、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・室内建具であっても、建物が沿岸や幹線道路沿いである場合、塩分や排気ガス等を含んだ空気が室内に入り、建具に付着する事で、錆が発生する事がありますので、それらの場所ではこまめな清掃をお勧めします。

(注意事項)

- ・お手入れの際は、柔らかい布をご使用ください。
- ・製品へのキズを避けるため、金属ブラシ、たわし、みがき粉等の硬いものでこすらないでください。
- ・製品にキズが付くと、錆の原因となります。
- ・汚れがついた場合は、早い時期に清掃してください。長時間放置しておくとうれが取りづらくなるばかりか、変色や腐食場合があります。
- ・酸性またはアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、ガンソリン、殺虫剤などの有機溶剤は、塗膜の剥がれ、変色や腐食の原因となりますので絶対に使用しないでください。

〈採用上のご注意〉

- 外廊下タイプのマンション・アパートにおいて、立地条件によっては日差しが直接玄関ドアに当たることにより扉が反り*、鍵の施錠や解錠および扉の開閉がしづらくなることがあります。これは、玄関ドアが室内外の温度を伝いに構造物のため、ドア表面の室内外で温度差が生じる事で発生する現象です。建築計画の段階で、玄関ドアの前に防風スクリーンや目隠しパネル等を設置するなど、日差しが直接玄関ドアに当たらないよう配慮をお願いいたします。
- ドアに直接雨水のかかる場所での使用は避けてください。ひさしなどのある場所での使用、または、直接雨水がかからない対策をお願いします。

*この反りは一時的な現象であり、日差しの角度が変わるなどで、扉の表面温度が下がると元に戻っていきます。

BX 文化シャッター株式会社

北海道支店
札幌市白石区南郷通16丁目南1-20 〒003-0022
TEL 011-861-5526

製造元 **FUNEN** 日本フネ株式会社

本社
徳島県吉野川市川島町三ツ島新田179-1 〒779-3394
ホームページ <http://www.nihonfunen.co.jp/>